

# DM1000VCM ファームウェア

## 主なアップデート内容

### V2.41-2 for Mac

#### 新機能

- macOS 10.14 に対応しました。

#### 修正した不具合

- ワードクロックを切り替えたとき、ごくまれに、MY8-ADDA96 の入力信号の奇数、偶数チャンネル間の位相が1サンプルずれてしまうことがある不具合を修正しました。  
※MY8-ADDA96 カードのスライドスイッチは "AE96" に設定してください。
- MY16-AE, MY16-TD カード使用時、DIO 画面の FORMAT ページでデータ転送方法をダブルチャンネル設定から別の設定に変更しても、ワードクロックを切り替えると、デフォルト値(ダブルチャンネル設定)に戻ってしまう不具合を修正しました。

### V2.40 for Win/Mac

リリースバージョン