

Yamaha IEEE1394 Firmware V1.08 Release Notes

主なアップデートの内容

V1.07 → V1.08

- mLAN16E2をMOTIF XFシリーズに取り付けた場合にも、コンピューターとのIEEE1394端子を使った接続ができるようになりました。
- 本バージョンはmLAN16E2をMOTIF XFシリーズに装着してお使いいただくためのものです。mLAN16E2をMOTIF XSに装着してお使いの場合やn8/n12は、V1.07をお使いください。

更新履歴

V1.06 → V1.07

- Yamaha Steinberg FW Driver に対応しました。(n8/n12)
- MOTIF XS シリーズ(MOTIF XS6/7/8 および MOTIF-RACK XS)をクロックマスターにしたときのサンプリング周波数を 44.1kHz 以外も選択できる仕様に改善しました。

V1.05 → V1.06

- mLAN16E2 を取り付けた MOTIF XS シリーズ(MOTIF XS8 は内蔵しております)とコンピューター間を Yamaha Steinberg FW Driver で通信できるようにする機能を追加しました。
- 一部の軽微な不具合を修正しました。

V1.04 → V1.05

- n8/n12 もしくは MOTIF XS シリーズで、複数機器からの mLAN のオーディオ信号を同時に受信できないことがある不具合を修正しました。

V1.03 → V1.04

- コンピューターが n8/n12 を認識できないことがある不具合を修正しました。

V1.02 → V1.03

- サンプリング周波数変更時に n8/n12 のオーディオ出力端子からノイズが出ることもある不具合を修正しました。

V1.01 → V1.02

- Intel プロセッサ搭載の Mac で接続機器が認識できないことがある不具合を修正しました。

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2007-2010 Yamaha Corporation All Rights Reserved.