

RM-W Firmware

主なアップデート内容

V1.9.3

新機能

[RM-WOM / RM-WDR / RM-WGL / RM-WGS]

- RM-WGL/WGSに加え、RM-WOM/WDRも Low Latency Mode の選択ができるようになりました。

修正した不具合

[RM-WAP-8]

- DECT Sync を有効にして Site survey を実行する際、追加可能なマイクの数に正しく推定できないことがある問題を修正しました。
- Site survey にて、使っているはずの6つ目のキャリアが正しく表示されない問題を修正しました。

[RM-WOM / RM-WDR / RM-WGL / RM-WGS]

- マイクの Start mode が Standby にも関わらず、Charger に載せて降ろすと、Indicator が消灯状態になることがある問題を修正しました。
- その他、軽微な不具合を修正しました。

改善点

[RM-WOM / RM-WDR / RM-WGL / RM-WGS]

- バッテリーの残量により充電中は LED をオフにしていたが、ユーザビリティ向上のために LED をオンにするように改善しました。

V1.8.3

修正した不具合

- マイクのバッテリー残量が少なくなると、充電できなくなることがある問題を修正しました。
- マイクを USB インターフェースで充電したときに、充電が止まることがある問題を修正しました。