



O1V96i

DIGITAL MIXING CONSOLE

バージョンアップマニュアル

01V96i を最新のシステムソフトウェアにバージョンアップする方法を説明します。

● 必ずお読みください

- ・ バージョンアップ作業は、お客様ご自身の責任において行なっていただきます。
- ・ バージョンアップを実行する前に、大切なデータは必ずバックアップしておいてください。
- ・ バージョンアップ作業中（データのロード中）に01V96iの電源を切ったり、ケーブルを抜いたり、このマニュアルに記載された手順と異なった操作をしたりすると、01V96iが故障する場合がありますのでご注意ください。
- ・ このソフトウェアは、USB 接続したコンピューターから01V96i をバージョンアップするためのプログラムです。また、Yamaha Steinberg USB Driver以外のドライバでは実行できません。
- ・ バージョンアップ作業中（データのロード中）にケーブル不良などの原因でバージョンアップに失敗した場合、01V96iの電源を入れなおすと通常モードではなくダウンロードモードで起動します。この場合は、ケーブルを交換してもう一度バージョンアップを実行してみてください。
- ・ バージョンアップ作業に失敗し、もう一度バージョンアップ作業を実行しても01V96iが正しく動作しない場合は、ヤマハ修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ・ このソフトウェアおよびマニュアルの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- ・ このソフトウェアおよびマニュアルの一部、または全部を無断で複製、改変することはできません。
- ・ このマニュアルに掲載されている画面は、すべて操作説明のためのもので、実際の画面と異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ・ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ MacおよびAppleは、米国Apple, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ その他掲載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

JA

このフォルダーの内容

■ Windows

DMUpgrade.exe	システムソフトウェアのインストーラー
その他のファイル	インストーラーの動作に必要ですので、フォルダーごと保存してください。

■ Mac

DMUpgrade	システムソフトウェアのインストーラー
その他のファイル	インストーラーの動作に必要ですので、フォルダーごと保存してください。

バージョンアップの方法

1. コンピューターを起動して、以下の準備が完了していることを確認します。

- コンピューターにYamaha Steinberg USB Driverをインストール
- コンピューターと01V96iをUSBケーブルで接続
- 01V96iのユーザーメモリーにあるデータをバックアップ

NOTE: バージョンアッププログラムを実行する前に、必ずすべてのプログラムを終了しておいてください。また、バージョンアッププログラムを実行中は、別のプログラムを実行したり、ウィンドウを切り替えたりしないでください。

NOTE: 省電力モードなどでコンピューターが待機状態になると、01V96iへのデータ転送が止まる場合があります。待機状態に移行しないように設定しておいてください。

NOTE: 01V96i以外のUSB機器（USBマウスやUSBキーボードは除く）は、接続しないでください。また、01V96iはUSBハブを経由せず、直接コンピューターのUSB端子に接続してください。

2. 01V96iの[CLEAR]キーを押しながら、01V96i本体の電源を入れます。

- ディスプレイに「FLASH UPDATE」と表示されるまで、[CLEAR]キーを押し続けてください。

3. DMUpgrade.exe(Mac OSはDMUpgrade)」をダブルクリックします。

インストーラーの画面が表示されます。



4. [Next]をクリックします。

入出力ポートの設定画面が表示されます。



5. 入力ポートに「Yamaha 01V96i-1」、出力ポートに「Yamaha 01V96i-1」が選択されていることを確認し、[Next]をクリックします。

進行状況を示すダイアログが表示されて、システムソフトウェアをインストールします。インストールには数分かかります。

6. インストールが完了すると、以下の画面が表示され、01V96i本体のプログラムが起動します。



エラーメッセージリスト

- **コンソールに接続できません。**

01V96iの電源が入っていて、01V96iとUSBケーブルで接続されていることを確認してください。01V96iが通常モードになっている場合は、[CLEAR]キーを押しながら電源を入れてFLASH UPDATEモードにしてください。また、YAMAHA Steinberg USB Driverがインストールされているか確認してください。上記に問題がなければ、01V96iの電源を入れなおしたり、インストーラーを起動しなおしたりしてみてください。

- **このバージョンのソフトウェアは既にインストールされているので、インストールする必要はありません。**

インストールを中止する場合は[インストールしない]、上書きでインストールする場合は[上書きインストールを行う]をクリックしてください。特に問題がない場合は、インストールの中止をおすすめします。

ヤマハ プロオーディオ ウェブサイト:
<http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/>

ヤマハマニュアルライブラリー:
<http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/>

C.S.G., PA Development Division
© 2013 Yamaha Corporation

312-A0