

TXn ファームウェア

主なアップデート内容

TXn Firmware V1.11 for Win

修正した不具合

- 電源起動時や Standby 状態から On に切り替ったときに、ファンは正常に動作しているにもかかわらず、ごくまれに"FAN Failed"のアラートが発生する不具合を修正しました。
- Output Signal Chain Check 機能で、Calibration by Pilot Tone の Calibration を実行したとき、インピーダンスが計測できないことがある不具合を修正しました。

TXn Firmware V1.10 for Win

新機能

- スロット入力の各チャンネルに GAIN 機能が追加され、アナログ入力とデジタル(スロット)入力の信号レベルを合わせやすくなりました。

改善点

- オシレーターの設定がシーンから除外され、シーンリコールで設定が変更されないようになりました。

修正した不具合

- AMP Mode が STEREO 以外の設定で起動すると、「Power Amp Mode Changed」のアラートが表示される不具合を修正しました。
- [Amp Editor->Device]の方向で Amp Editor から同期操作すると、アンプ部の電源起動処理が実行されることがある不具合を修正しました。