

**MOTIF XF/XS<sup>(\*)</sup> (FW16E/mLAN16E2)と Apple 社  
Thunderbolt-FireWire アダプターを利用した接続について**

MOTIF XF/XS (FW16E/mLAN16E2)と Thunderbolt 端子を搭載した Mac を Apple 社 Thunderbolt-FireWire アダプター(MD464)を使って接続し、Yamaha Steinberg FW Driver で Audio/MIDI 通信が正常に行えることを確認致しました。<sup>(\*)</sup>

◆ご注意

- ① FireWire ポート未搭載 Mac (Retina MacBook Pro, MacBook Air, iMac) の場合、Thunderbolt-FireWire アダプターを Mac に装着しない状態でパソコンを起動すると、'Failed to initialize' のエラーが表示されますが、Mac の動作には問題ありません。
- ② 上記エラーが表示されないように、Mac を起動する前にパソコン本体と Thunderbolt-FireWire アダプターを接続してください。
- ③ Mac 起動中に Thunderbolt-FireWire アダプターを抜いてしまった場合、再度 Yamaha Steinberg FW Driver で Audio/MIDI 通信を行うためには、Mac を再起動してください。

<sup>(\*)</sup> XS 本体ファームウェアは 1.10 以降で、IEEE1394 driver 設定を FW にした場合

<sup>(\*)</sup>弊社にて動作することを確認した結果で、動作を保証するものではありません。ご使用による損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。

\*\*\*\*\*

**動作確認済みの 1394 チップセット一覧 (FW16E, mLAN16E2)**

弊社にて動作確認済みの 1394 チップセットは下記の通りです。お客様のパソコン環境、同時に使用されるソフトウェアやハードウェアなどで結果が異なる場合があるため、記載された 1394 チップセットを搭載した PCI/PC カードでの動作を保証するものではありません。特に自作パソコンでの動作は様々な要因によりその結果が異なりますので、あらかじめご了承ください。

- ・AGERE FW323-05
- ・AGERE FW323-06
- ・TI TSB12LV23 + PHY
- ・TI TSB12LV26 + TSB41AB03
- ・TI TSB43AB22/A
- ・TI TSB43AB23
- ・VIA VT6306

下記の 1394 チップセットでは、正しく動作しないことが確認されております。

- ・NEC uPD72873
- ・NEC uPD72874

※なお、上記のチップセットが搭載されたコンピュータでは、デバイスマネージャーの 1394 ホストコントローラとして NEC OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller と表示されています。